



63 AVENUE DE L'AQUITAINE
33560 SAINTE EULALIE
TEL 05.56.38.03.48
FAX 05.56.38.32.85

MR MATTIO
38 LAMARTINE
33530 BASSENS
P MATTIO 1 06.13.18.71.18

Signature client

23070231D 25-07-2023 TUCSON
THERMIQUE

DX992VX Kms: 11112

Cachet agence

Contrôle | **Commentaire**

PRISE EN CHARGE VEHICULE

>>>ETAT GENERAL CARROSSERIE

AVANT IMPACT/RAYURE
COTE DROIT IMPACT/RAYURE
ARRIERE IMPACT/RAYURE
COTE GAUCHE IMPACT/RAYURE
JANTE AVANT GAUCHE : RAYURES/IMPACTS
JANTE AVANT DROITE : RAYURES/IMPACTS
JANTE ARRIERE DROITE : RAYURES/IMPACTS
JANTE ARRIERE GAUCHE : RAYURES/IMPACTS

>>>ETAT JANTES OU ENJOLIVEURS

TYPE DE PNEUS AVANT
TYPE DE PNEUS ARRIERE
BALAIS D'ESSUIE-GLACES
PLAQUES D'IMMATRICULATION

OK
OK
OK
OK

DEMARRAGE VEHICULE ET ACCES PONT ELEVATEUR

VERIFICATION TEMOINS TABLEAU DE BORD
CONTRÔLE DE L'ECLAIRAGE AVANT
CONTRÔLE DE L'ECLAIRAGE ARRIERE

OK
OK
OK

CONTRÔLE DES NIVEAUX

NIVEAU D'HUILE
NIVEAU DE LAVE-GLACE
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
CONTRÔLE DU LIQUIDE DE FREIN

OK
Nc
Nc
Nc

>>>CONTRÔLE ETIQUETTE DE CLIM

PAS D'ETIQUETTE

CALAGE LEVAGE PRESSION

VERIFIER - AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS

OK

DIAG ROUE POSE

USURE DU PNEU AVANT DROIT
USURE DU PNEU AVANT GAUCHE
USURE DU PNEU ARRIERE DROIT
USURE DU PNEU ARRIERE GAUCHE
TRAIN ROULANT AVANT DROIT
TRAIN ROULANT AVANT GAUCHE
SUSPENSION AVANT
SUSPENSION ARRIERE
GEOMETRIE AVANT
GEOMETRIE ARRIERE
TRANSMISSION - ROULEMENT AVANT
TRANSMISSION - ROULEMENT ARRIERE

NIVEAU D'USURE / MM RESTANTS=2
OK
NIVEAU D'USURE / MM RESTANTS=2
OK
NIVEAU D'USURE / MM RESTANTS=5
OK
NIVEAU D'USURE / MM RESTANTS=5
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

DIAG ROUE DEPOSEE

PLAQUETTES DE FREIN AVANT
DISQUES DE FREIN AVANT
FLEXIBLES DE FREIN AVANT
PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE
DISQUES DE FREIN ARRIERE
FLEXIBLES DE FREIN ARRIERE

OK
OK
OK
OK
OK
OK